シンフォニープラス80

修理料金一覧表

フレーム色/ブラウン（茶）　バッグ柄/チェックブラウン

修理のご依頼は、別紙の「修理依頼書」に必要箇所をご記入の上、ご依頼品と一緒に弊社までお送りください。

はじめに

修理料金表につきましては、おおよその修理料金の目安となります。
様々な要因が異常や劣化の原因となりえることがあります。
その場合は、修理工程が複合し、修理箇所が1ヵ所にとどまらない場合もあります。
弊社に修理車体を発送していただき、検証させていただいた後に、最終的に修理費用のお見積もりが決定するものとお考えください。

No.2024.10

	品名		パーツ価格	単位	工賃	修理内容
本体系統	P80010	フレーム【P3・茶】	¥42,500	台		
	P80550	ハンドル【P3・茶】	¥13,800	SET	¥3,000　／　1台	ハンドルの交換
バッグ部系統	P80060	バッグ部本体（底板付）【P3・茶】	¥6,500	SET	¥2,000　／　1ヶ所 ¥800　／　1ヶ所	バッグのほつれ ホックの交換
	P80070	底板【P3P4W】	¥440	枚		
	P01600	傘止めバンド(ボタン式)【SPWEA】	¥440	個		
	P00800	背もたれクッション【P・茶】	¥1,100	個	¥2,000　／　1台	各パーツの交換
	P03500	背もたれ樹脂部（クッション無）【P・茶】	¥2,200	個	¥2,000　／　1台	
シール系統	P01000	反射シール【全車共通】	¥110	枚		
	P01300	ブレーキシール（左右2枚SET）【SPE】	¥220	SET		
	P01500	ブレーキ調節シール【全車共通】	¥110	枚		
	P00900	前輪キャスターシール【PW】	¥110	枚		
	P80110	サイズシール【P3】	¥110	枚		
	P01200	背もたれ紙シール【P】	¥110	枚		
	P80570	踏込み注意シール【3】	¥110	枚		
補修系統	P0P170	スプレー塗料　300ml【SPWEA・茶】	¥3,800	本		
バネ系統	P01800	後輪ブレーキバネ【SPW】	¥330	個	¥800　／　1ヶ所	バネの交換
	P01900	前輪キャスターバネ【PW】	¥220	個	¥800　／　1ヶ所	
	P02000	車体折りたたみ開閉用バネ【SPWEA】	¥440	個	¥800　／　1ヶ所	
	P02100	座面折りたたみバネ【P】	¥440	個	¥800　／　1ヶ所	
ネジ系統	P02200	ブレーキ本体ネジ(35mm)【SPWEA】	¥550	本	¥1,000　／　1ヶ所	ネジの交換
	P02300	ブレーキレバー部ネジ【SPWEA】	¥440	本	¥1,000　／　1ヶ所	
	P02400	前輪キャスター受けネジ（35mm）【SPWEA】	¥550	本	¥1,000　／　1ヶ所	
	P02500	ワイヤー流れ止めネジ（上部）(58mm)【P・茶】	¥550	本	¥1,000　／　1ヶ所	
	P02600	ワイヤー流れ止めネジ（下部）(15mm)【PW】	¥220	本	¥1,000　／　1ヶ所	
	P05800	車体開閉用バネ部サイドネジ（40mm）【P・茶】	¥550	本	¥1,000　／　1ヶ所	
	P05900	本体ネジ（開閉ロック有側）（60mm）【P・茶】	¥550	本	¥1,000　／　1ヶ所	
	P06000	本体ネジ（開閉ロック無側）（60mm）【P・茶】	¥550	本	¥1,000　／　1ヶ所	
	P02700	傘受けブラケットネジ(35mm)【SPWEA】	¥550	本	¥1,000　／　1ヶ所	
	P02800	ハンドル高さ調節部六角ボルト【PWEAL】	¥330	本		
	P02900	ハンドル高さ調節部ノブナット【PWEAL】	¥440	個		
	P03000	ハンドル高さ調節部波型ワッシャー【PWEAL】	¥110	個		
樹脂パーツ①	P03100	パイプエンドツメ6分パイプ用②【PW・茶】 （座面横部φ14）	¥110	個	¥300　／　1ヶ所	パイプエンドツメの交換
	P80740	パイプエンドツメ6分パイプ用①【SPWEA・茶】 （座面受け部φ13）	¥110	個	¥300　／　1ヶ所	
	P07500	パイプエンドツメ5分パイプ用①【SPWEA・茶】 （座面折りたたみ可動パイプ部φ12）	¥110	個	¥300　／　1ヶ所	
	P07600	パイプエンドツメ5分パイプ用②【SPWA・茶】 （座面受け可動パイプ部φ13）	¥110	個	¥300　／　1ヶ所	
	P03300	パイプエンドツメ4分パイプ用①【SPWA・茶】 （ブレーキプレート部φ11）	¥110	個	¥300　／　1ヶ所	
	P03600	傘受けブラケット【SPWEA・茶】	¥440	個	¥1,000　／　1ヶ所	パーツの交換
樹脂パーツ②	P0P570	ブレーキタイヤ押さえ（左右2個SET）【P3P4W】	¥440	SET		
	P03700	開閉用ロックレバー【PW】	¥880	個	¥1,000　／　1台	各パーツの交換
	P03400	ハンドルグリップ【SP】	¥880	本	¥1,000　／　1ヶ所	
	P03800	ワイヤー流れ止め【SPWEA】	¥220	個	¥1,000　／　1ヶ所	
車輪系統	P80390	前車輪（車輪4枚）【P3P4W・茶】	¥6,900	SET	¥3,000　／　1台	車輪の交換
	P80400	後車輪（車輪2枚）【P3P4W・茶】	¥4,400	SET	¥3,000　／　1台	
	P04100	車輪キャップ【SPW・茶】	¥220	個	¥200　／　1ヶ所	各パーツの交換
	P04200	前輪キャスター受け【SPWEA・茶】	¥220	個	¥1,000　／　1ヶ所	
	P80440	前輪軸【P3P4W】	¥440	本	¥3,000　／　1台	
	P80450	後輪軸【P3P4WEA】	¥440	本	¥3,000　／　1台	
	P04600	前輪キャスター（車輪無）【PW・茶】	¥4,400	個	¥2,000　／　1ヶ所	
	P04700	キャスター切り替えレバー【PW・茶】	¥1,100	個	¥2,000　／　1ヶ所	
ブレーキ系統	P04800	ブレーキレバー【SP】	¥880	本	¥3,000　／　1ヶ所	各パーツの交換
	P80490	ブレーキワイヤー【P3】	¥880	本	¥3,000　／　1ヶ所	
	P05000	ワイヤー止めナット【全車共通】	¥220	個	¥2,000　／　1ヶ所	
	P05100	ブレーキ調節ネジ【全車共通】	¥880	個	¥2,000　／　1ヶ所	
	P05300	ブレーキ作動板【SPWEA】	¥440	個	¥3,000　／　1ヶ所	
	P05400	ブレーキ作動板連結ピン【SPWEA】	¥110	個	¥3,000　／　1ヶ所	
附属パーツ系統	P04300	車輪止めナット【SPWEA】	¥110	個		
	P05200	ブレーキワイヤーエンドかぶせ【全車共通】	¥110	個		
	P05600	袋ナット【全車共通】	¥110	個		

◆修理依頼時の注意点◆

○納期につきましてはお見積もりの御了承をいただいてから、
　1週間から10日ほどいただいております。
○ご依頼品を弊社に発送する際は、貴重品や私物などがバッグ等に混入していないことを
　必ずご確認ください。万が一、紛失の事態になっても弊社は一切の責任を負いません。
○ご依頼品の往復配送料はお客様負担となります。
　発送の際は「元払い」での発送をお願いします。
○修理完了品の配送料は修理費用のお見積もりと一緒にご提示させていただきます。
　※修理費用のお見積もりは、修理工賃及びパーツ料金、配送料となります。
○右記、『パーツ供給箇所以外の修理について』では、工賃とは別に必要パーツ代金もかかります。
○修理工賃については非課税となります。

パーツ供給箇所以外の修理について		
	¥2,000　／　1ヶ所	リベット修理（打ち直し）
	¥1,600　／　1台	リベット修理（緩み修正）
	¥2,000　／　1ヶ所	可動部の可動異常修正 （※潤滑油の注入程度の内容です）
	¥1,600　／　1台	フレームゆがみ修正
	¥3,000　／　1台	ブレーキ修正 （※異常原因のパーツによります）
	¥880　／　1個	折りたたみレバー(パーツ料金)
	¥2,000　／　1ヶ所	折りたたみレバー交換
	¥3,300　／　1本	ブレーキプレート(パーツ料金)
	¥5,000　／　1台	ブレーキプレート交換

<お問合せ先>

〒547-0001
大阪府大阪市平野区加美北3-12-5
株式会社　島製作所　修理担当窓口　宛

TEL：06-6793-0991
FAX：06-6793-0992
メール：shima@bi.mbn.or.jp