シンフォニーSP

修理料金一覧表

フレーム色/紺　バッグ柄/格子紺

修理のご依頼は、別紙の「修理依頼書」に必要箇所をご記入の上、ご依頼品と一緒に弊社までお送りください。

はじめに

修理料金表につきましては、おおよその修理料金の目安となります。
様々な要因が異常や劣化の原因となりえることがあります。
その場合は、修理工程が複合し、修理箇所が1ヵ所にとどまらない場合もあります。
弊社に修理車体を発送していただき、検証させていただいた後に、最終的に修理費用のお見積もりが決定するものとお考えください。

No.2024.10

	品名		パーツ価格	単位	工賃	修理内容
本体系統	SP0101	フレーム【S･紺】	¥31,400	台		
	SP4901	ハンドル【S･紺】	¥10,000	SET	¥3,000 ／ 1台	ハンドルの交換
バッグ部系統	SP0601	バッグ部本体（底板付）【S･紺】	¥5,000	SET	¥2,000 ／ 1ヶ所 ¥800 ／ 1ヶ所	バッグのほつれ ホックの交換
	SP0700	底板（本体表示シール付）【S】	¥440	枚		
	SP1200	傘止めバンド(ボタン式)【SPWEA】	¥440	個		
	SP5300	肘掛用ウレタンスポンジ(両側2個SET)【S】	¥1,320	SET	¥3,000 ／ 1台	ウレタンスポンジの交換
	SP3200	肘掛カバー【S】	¥1,980	枚		
	SP3300	ハンドルカバー【S】	¥2,420	枚		
シール系統	SP0800	反射シール【全車共通】	¥110	枚		
	SP0900	ブレーキシール（左右2枚SET）【SPE】	¥220	SET		
	SP1000	本体表示シール【S】	¥220	枚		
	SP1100	ブレーキ調節シール【全車共通】	¥110	枚		
	SP5700	踏込み注意シール【3】	¥110	枚		
補修系統	SPP171	スプレー塗料　300ml【SPW･紺】	¥3,800	本		
バネ系統	SP1400	後輪ブレーキバネ【SPW】	¥330	個	¥800 ／ 1ヶ所	バネの交換
	SP1500	前輪キャスターバネ【SEA】	¥220	個	¥800 ／ 1ヶ所	
	SP1600	車体折りたたみ開閉用バネ【SPWEA】	¥440	個	¥800 ／ 1ヶ所	
	SP1700	座面折りたたみバネ【SE】	¥440	個	¥800 ／ 1ヶ所	
ネジ系統	SP1800	ブレーキ本体ネジ(35mm)【SPWEA】	¥550	本	¥1,000 ／ 1ヶ所	ネジの交換
	SP1900	ブレーキレバー部ネジ【SPWEA】	¥440	本	¥1,000 ／ 1ヶ所	
	SP2000	前輪キャスター受けネジ（35mm）【SPWEA】	¥550	本	¥1,000 ／ 1ヶ所	
	SP2100	ワイヤー流れ止めネジ(37mm)【S】	¥550	本	¥1,000 ／ 1ヶ所	
	SP2200	傘受けブラケットネジ(35mm)【SPWEA】	¥550	本	¥1,000 ／ 1ヶ所	
	SP5100	本体ネジ(58mm)【S】	¥550	本	¥1,000 ／ 1ヶ所	
樹脂パーツ①	SP2501	パイプエンドツメ6分パイプ用①【SPW･紺】 （座面受け部φ13）	¥110	個	¥300 ／ 1ヶ所	パイプエンドツメの交換
	SP5401	パイプエンドツメ5分パイプ用①【SPW･紺】 （座面折りたたみ可動パイプ部φ12）	¥110	個	¥300 ／ 1ヶ所	
	SP5501	パイプエンドツメ5分パイプ用②【SPW･紺】 （座面受け可動パイプ部φ13）	¥110	個	¥300 ／ 1ヶ所	
	SP5201	パイプエンドツメ4分パイプ用②【S･紺】 （背もたれパイプ部φ11）	¥110	個	¥300 ／ 1ヶ所	
	SP2701	パイプエンドツメ4分パイプ用①【SPW･紺】 （ブレーキプレート部φ11）	¥110	個	¥300 ／ 1ヶ所	
	SP2301	ハンドル高さ調節キャップ【S･紺】	¥330	個	¥3,000 ／ 1台	各パーツの交換
	SP2901	傘受けブラケット【SPW･紺】	¥440	個	¥1,000 ／ 1ヶ所	
	SP3001	前輪キャスター回転止めプレート【S･紺】	¥220	個	¥800 ／ 1ヶ所	
樹脂パーツ②	SP2402	ハンドル高さ調節ピン【S】	¥440	個		各パーツの交換
	SP2800	ハンドルグリップ【SP】	¥880	本	¥1,000 ／ 1ヶ所	
	SP3100	ワイヤー流れ止め【SPWEA】	¥220	個	¥1,000 ／ 1ヶ所	
車輪系統	SP3401	前車輪（車輪4枚）【S･紺】	¥4,800	SET	¥3,000 ／ 1台	車輪の交換
	SP3501	後車輪（車輪2枚）【S･紺】	¥2,600	SET	¥3,000 ／ 1台	
	SP3601	車輪キャップ【SPW･紺】	¥220	個	¥200 ／ 1ヶ所	各パーツの交換
	SP3701	前輪キャスター受け【SPW･紺】	¥220	個	¥1,000 ／ 1ヶ所	
	SP3900	前輪軸【S】	¥440	本	¥3,000 ／ 1台	
	SP4000	後輪軸【SP1P2】	¥440	本	¥3,000 ／ 1台	
	SP4101	前輪キャスター（車輪無）【S･紺】	¥3,300	個	¥2,000 ／ 1ヶ所	
ブレーキ系統	SP4200	ブレーキレバー【SP】	¥880	本	¥3,000 ／ 1ヶ所	各パーツの交換
	SP4300	ブレーキワイヤー【S】	¥880	本	¥3,000 ／ 1ヶ所	
	SP4600	ワイヤー止めナット【全車共通】	¥220	個	¥2,000 ／ 1ヶ所	
	SP4700	ブレーキ調節ネジ【全車共通】	¥880	個	¥2,000 ／ 1ヶ所	
	SP4400	ブレーキ作動板【SPWEA】	¥440	個	¥3,000 ／ 1ヶ所	
	SP4500	ブレーキ作動板連結ピン【SPWEA】	¥110	個	¥3,000 ／ 1ヶ所	
附属パーツ系統	SP3800	車輪止めナット【SPWEA】	¥110	個		
	SP4800	ブレーキワイヤーエンドかぶせ【全車共通】	¥110	個		
	SP5000	袋ナット【全車共通】	¥110	個		

◆修理依頼時の注意点◆

○納期につきましてはお見積もりの御了承をいただいてから、
　1週間から10日ほどいただいております。
○ご依頼品を弊社に発送する際は、貴重品や私物などがバッグ等に混入していないことを
　必ずご確認ください。万が一、紛失の事態になっても弊社は一切の責任を負いません。
○ご依頼品の往復配送料はお客様負担となります。
　発送の際は「元払い」での発送をお願いします。
○修理完了品の配送料は修理費用のお見積もりと一緒にご提示させていただきます。
　※修理費用のお見積もりは、修理工賃及びパーツ料金、配送料となります。
○右記、『パーツ供給箇所以外の修理について』では、工賃とは別に必要パーツ代金もかかります。

パーツ供給箇所以外の修理について		
	¥2,000 ／ 1ヶ所	リベット修理（打ち直し）
	¥1,600 ／ 1台	リベット修理（緩み修正）
	¥2,000 ／ 1ヶ所	可動部の可動異常修正 （※潤滑油の注入程度の内容です）
	¥1,600 ／ 1台	フレームゆがみ修正
	¥3,000 ／ 1台	ブレーキ修正 （※異常原因のパーツによります）
	¥880 ／ 1個	折りたたみレバー(パーツ料金)
	¥2,000 ／ 1ヶ所	折りたたみレバー交換
	¥3,300 ／ 1本	ブレーキプレート(パーツ料金)
	¥5,000 ／ 1台	ブレーキプレート交換

＜お問合せ先＞
〒547-0001
大阪府大阪市平野区加美北3-12-5
株式会社　島製作所　修理担当窓口　宛
TEL：06-6793-0991
FAX：06-6793-0992
メール：shima@bi.mbn.or.jp