シンフォニースリムBOX

修理料金一覧表

フレーム色/シルバー　バッグ柄/花柄紺

修理のご依頼は、別紙の「修理依頼書」に必要箇所をご記入の上、ご依頼品と一緒に弊社までお送りください。

はじめに

修理料金表につきましては、おおよその修理料金の目安となります。
様々な要因が異常や劣化の原因となりえることがあります。
その場合は、修理工程が複合し、修理箇所が1ヶ所にとどまらない場合もあります。
弊社に修理車体を発送していただき、検証させていただいた後に、最終的に修理費用のお見積もりが決定するものとお考えください。

No.2024.10

	品名		パーツ価格	単位	工賃	修理内容
本体系統	X00102	フレーム	¥36,800	台		
	X00202	ハンドル	¥12,500	SET	¥3,000　1台	ハンドルの交換
バッグ部系統	X00301	バッグ部本体（底板付）	¥5,700	SET	¥2,000　/　1ヶ所	バッグのほつれ
	X00400	底板	¥440	枚	¥800　/　1ヶ所	ホックの交換
	X00500	傘止めバンド（ボタン式）	¥440	個		
シール系統	X00600	反射シール【全車共通】	¥110	枚		
	X00700	ブレーキシール（左右2枚SET）	¥220	SET		
	X00800	ブレーキ調節シール【全車共通】	¥110	枚		
	X00900	前輪キャスターシール	¥110	枚		
	X01000	開閉用レバーロック部シール	¥110	枚		
	X01100	踏込み注意シール	¥110	枚		
補修系統	X01202	スプレー塗料　300ml	¥3,800	本		
バネ系統	X01300	後輪ブレーキバネ	¥330	個	¥800　/　1ヶ所	バネの交換
	X01400	前輪キャスターバネ	¥220	個	¥800　/　1ヶ所	
ネジ系統	X01500	ブレーキ本体ネジ	¥550	本	¥1,000　/　1ヶ所	ネジの交換
	X01600	ブレーキ本体上部ネジ	¥550	本	¥1,000　/　1ヶ所	
	X01700	ブレーキレバー部ネジ	¥440	本	¥1,000　/　1ヶ所	
	X01800	前輪キャスター受けネジ	¥550	本	¥1,000　/　1ヶ所	
	X01900	前輪キャスター上部樹脂取付ネジ	¥550	本	¥1,000　/　1ヶ所	
	X02000	カゴ受け部樹脂取付ネジ	¥550	本	¥1,000　/　1ヶ所	
	X02100	傘受けブラケットネジ	¥550	本	¥1,000　/　1ヶ所	
	X02200	ハンドルグリップ取付ネジ	¥110	本	¥1,000　/　1ヶ所	
	X02300	ブレーキタイヤ押さえ取付ネジ（長）	¥880	本	¥1,000　/　1ヶ所	
	X02400	ブレーキタイヤ押さえ取付ネジ（短）	¥550	本	¥1,000　/　1ヶ所	
	X02500	キャスター切り替えレバー部ネジ	¥110	本	¥1,000　/　1ヶ所	
樹脂パーツ①	X02602	パイプエンドツメ6分パイプ用⑤（前脚部φ16）	¥110	個	¥300　/　1ヶ所	パイプエンドツメの交換
	X02702	パイプエンドツメ6分パイプ用②（後脚部φ15）	¥110	個	¥300　/　1ヶ所	
	X02802	ハンドル高さ調節キャップ	¥330	個	¥3,000　/　1台	各パーツの交換
	X02902	傘受けブラケット	¥440	個	¥1,000　/　1ヶ所	
樹脂パーツ②	X03002	ハンドル高さ調節ピン	¥440	個		
	X03102	ブレーキタイヤ押さえ（左右2個SET）	¥880	SET	¥4,000　/　1台	各パーツの交換
	X03202	カゴ受け部樹脂	¥220	個	¥1,000　/　1ヶ所	
	X03302	ハンドルグリップ（取付ネジ付）	¥1,100	本	¥1,000　/　1ヶ所	
	X03400	ワイヤー流れ止め	¥220	個	¥1,000　/　1ヶ所	
車輪系統	X03502	前車輪（車輪4枚）	¥4,800	SET	¥3,000　/　1台	車輪の交換
	X03602	後車輪（車輪2枚）	¥2,600	SET	¥3,000　/　1台	
	X03702	車輪キャップ	¥220	個	¥200　/　1ヶ所	各パーツの交換
	X03802	前輪キャスター受け	¥220	個	¥1,000　/　1ヶ所	
	X03900	前輪軸	¥440	本	¥3,000　/　1台	
	X04000	後輪軸	¥440	本	¥3,000　/　1台	
	X04102	前輪キャスター（車輪無）	¥3,300	個	¥2,000　/　1ヶ所	
	X04200	キャスター切り替えレバー（取付ネジ付）	¥1,100	個	¥2,000　/　1ヶ所	
	X04302	前輪キャスター上部樹脂	¥440	個	¥2,000　/　1ヶ所	
	X04402	後輪部樹脂（左右2個SET）	¥1,100	SET	¥3,000　/　1台	
ブレーキ系統	X04502	ブレーキレバー	¥880	本	¥3,000　/　1ヶ所	各パーツの交換
	X04602	ブレーキワイヤー	¥880	本	¥3,000　/　1ヶ所	
	X04700	ワイヤー止めナット【全車共通】	¥220	個	¥2,000　/　1ヶ所	
	X04800	ブレーキ調節ネジ【全車共通】	¥880	個	¥2,000　/　1ヶ所	
	X04900	ブレーキ作動板	¥440	個	¥3,000　/　1ヶ所	
	X05000	ブレーキ作動板連結ピン	¥110	個	¥3,000　/　1ヶ所	
	X05102	ブレーキプレート部	¥3,300	個	¥3,000　/　1台	
附属パーツ系統	X05200	車輪止めナット	¥110	個		
	X05300	ナイロンナット（φ5）	¥110	個		
	X05400	ブレーキワイヤーエンドかぶせ【全車共通】	¥110	個		
	X05500	袋ナット【全車共通】	¥110	個		

◆修理依頼時の注意点◆

○納期につきましてはお見積もりの御了承をいただいてから、
　1週間から10日ほどいただいております。
○ご依頼品を弊社に発送する際は、貴重品や私物などがバッグ等に混入していないことを
　必ずご確認ください。万が一、紛失の事態になっても弊社は一切の責任を負いません。
○ご依頼品の往復配送料はお客様負担となります。
　発送の際は「元払い」での発送をお願いします。
○修理完了品の配送料は修理費用のお見積もりと一緒にご提示させていただきます。
　※修理費用のお見積もりは、修理工賃及びパーツ料金、配送料となります。
○右記、『パーツ供給箇所以外の修理について』では、工賃とは別に必要パーツ代金もかかります。

パーツ供給箇所以外の修理について		
	¥2,000　/　1ヶ所	リベット修理（打ち直し）
	¥1,600　/　1台	リベット修理（緩み修正）
	¥2,000　/　1ヶ所	可動部の可動異常修正（※潤滑油の注入程度の内容です）
	¥1,600　/　1台	フレームゆがみ修正
	¥3,000　/　1台	ブレーキ修正（※異常原因のパーツによります）
	¥550　/　1本	開閉レバー取付ネジ（パーツ料金）
	¥1,000　/　1ヶ所	開閉レバー取付ネジ交換
	¥440　/　1個	開閉用レバーロック（パーツ料金）
	¥1,000　/　1台	開閉用レバーロック交換
	¥4,620　/　1本	開閉レバーパイプー体型（本体樹脂付）（パーツ料金）
	¥8,000　/　1台	開閉レバーパイプー体型（本体樹脂付）交換

<お問合せ先>

〒547-0001
大阪府大阪市平野区加美北3-12-5
株式会社　島製作所　修理担当窓口　宛

TEL：06-6793-0991
FAX：06-6793-0992

メール：shima@bi.mbn.or.jp