

修理料金一覧表

フレーム色/ブラウン(茶) バッグ柄/CLブラウン

修理のご依頼は、別紙の「修理依頼書」に必要箇所をご記入の上、
ご依頼品と一緒に弊社までお送りください。

No.2018.11

はじめに

修理料金表につきましては、おおよその修理料金の目安となります。
様々な要因が異常や劣化の原因となりえることがあります。
その場合は、修理工程が複合し、修理箇所が1ヵ所にとどまらない場合もあります。
弊社に修理車体を発送していただき、検証させていただいた後に、最終的に修理費用のお見積もりが決定するものとお考えください。

	品名	パーツ価格	単位	工賃	修理内容	
本体系統	SP0100 フレーム[S・茶]	¥24,000	台			
	SP4900 ハンドル[S・茶]	¥8,000	SET	¥3,000 / 1台	ハンドルの交換	
バッグ部系統	SP0604 バッグ部本体(底板付)[S・茶]	¥4,000	SET	¥2,000 / 1ヶ所 ¥800 / 1ヶ所	バッグのほつれ ホックの交換	
	SP0700 底板(本体表示シール付)[S]	¥400	枚			
	SP1200 傘止めバンド(ボタン式)[SPWEA]	¥400	個			
	SP5300 肘掛用ウレタンスポンジ(両側2個SET)[S]	¥1,200	SET	¥3,000 / 1台	ウレタンスポンジの交換	
	SP3200 肘掛カバー[S]	¥1,800	枚			
	SP3300 ハンドルカバー[S]	¥2,200	枚			
シール系統	SP0800 反射シール[全車共通]	¥100	枚			
	SP0900 ブレーキシール(左右2枚SET)[SPE]	¥200	SET			
	SP1000 本体表示シール[S]	¥200	枚			
	SP1100 ブレーキ調節シール[全車共通]	¥100	枚			
	SP5700 踏み注意シール[3]	¥100	枚			
補修系統	SPP170 スプレー塗料 300ml[SPWEA・茶]	¥3,600	本			
バネ系統	SP1400 後輪ブレーキバネ[SPW]	¥300	個	¥800 / 1ヶ所	バネの交換	
	SP1500 前輪キャスターバネ[SEA]	¥200	個	¥800 / 1ヶ所		
	SP1600 車体折りたたみ開閉用バネ[SPWEA]	¥400	個	¥800 / 1ヶ所		
	SP1700 座面折りたたみバネ[SE]	¥400	個	¥800 / 1ヶ所		
ネジ系統	SP1800 ブレーキ本体ネジ(35mm)[SPWEA]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	ネジの交換	
	SP1900 ブレーキレバー部ネジ[SPWEA]	¥400	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SP2000 前輪キャスター受けネジ(35mm)[SPWEA]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SP2100 ワイヤー流れ止めネジ(37mm)[S]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SP2200 傘受けブラケットネジ(35mm)[SPWEA]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SP5100 本体ネジ(58mm)[S]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所		
樹脂パーツ①	SP2500 パイプエンドツメ6分パイプ用①[SPWEA・茶] (座面受け部φ13)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	パイプエンドツメの交換	
	SP5400 パイプエンドツメ5分パイプ用①[SPWEA・茶] (座面折りたたみ可動パイプ部φ12) ※(座面受け可動パイプ部φ12)E・茶	¥100	個	¥300 / 1ヶ所		
	SP5500 パイプエンドツメ5分パイプ用②[SPWA・茶] (座面受け可動パイプ部φ13)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所		
	SP5200 パイプエンドツメ4分パイプ用②[S・茶] (背もたれパイプ部φ11)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所		
	SP2700 パイプエンドツメ4分パイプ用①[SPWA・茶] (ブレーキプレート部φ11)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所		
	SP2300 ハンドル高さ調節キャップ[S・茶]	¥300	個	¥3,000 / 1台	各パーツの交換	
	SP2900 傘受けブラケット[SPWEA・茶]	¥400	個	¥1,000 / 1ヶ所		
	SP3000 前輪キャスター回転止めプレート[S・茶]	¥200	個	¥800 / 1ヶ所		
	SP2402 ハンドル高さ調節ピン[S]	¥400	個			
	SP2800 ハンドルグリップ[SP]	¥800	本	¥1,000 / 1ヶ所		
樹脂パーツ②	SP3100 ワイヤー流れ止め[SPWEA]	¥200	個	¥1,000 / 1ヶ所		
	SP3400 前車輪(車輪4枚)[S・茶]	¥3,800	SET	¥3,000 / 1台	車輪の交換	
	SP3500 後車輪(車輪2枚)[S・茶]	¥2,100	SET	¥3,000 / 1台		
車輪系統	SP3600 車輪キャップ[SPW・茶]	¥200	個	¥200 / 1ヶ所	各パーツの交換	
	SP3700 前輪キャスター受け[SPWEA・茶]	¥200	個	¥1,000 / 1ヶ所		
	SP3900 前輪軸[S]	¥400	本	¥3,000 / 1台		
	SP4000 後輪軸[SP1P2]	¥400	本	¥3,000 / 1台		
	SP4100 前輪キャスター(車輪無)[S・茶]	¥3,000	個	¥2,000 / 1ヶ所		
	SP4200 ブレーキレバー[SP]	¥800	本	¥3,000 / 1ヶ所		
	SP4300 ブレーキワイヤー[S]	¥800	本	¥3,000 / 1ヶ所		
ブレーキ系統	SP4600 ワイヤー止めナット[全車共通]	¥200	個	¥2,000 / 1ヶ所	各パーツの交換	
	SP4700 ブレーキ調節ネジ[全車共通]	¥800	個	¥2,000 / 1ヶ所		
	SP4400 ブレーキ作動板[SPWEA]	¥400	個	¥3,000 / 1ヶ所		
	SP4500 ブレーキ作動板連結ピン[SPWEA]	¥100	個	¥3,000 / 1ヶ所		
	SP3800 車輪止めナット[SPWEA]	¥100	個			
	SP4800 ブレーキワイヤーエンドかぶせ[全車共通]	¥100	個			
附属パーツ系統	SP5000 袋ナット[全車共通]	¥100	個			
	◆修理依頼時の注意点◆					
<p>○納期につきましてはお見積りの御了承をいただいてから、1週間から10日ほどいただいております。</p> <p>○ご依頼品を弊社に発送する際は、貴重品や私物などがバッグ等に混入していないことを必ずご確認ください。万が一、紛失の事態になっても弊社は一切の責任を負いません。</p> <p>○ご依頼品の往復送料はお客様負担となります。発送の際は「元払い」での発送をお願いします。</p> <p>○修理完了品の送料は修理費用のお見積もりと一緒にご提示させていただきます。※修理費用のお見積もりは、修理工賃及びパーツ料金、送料となります。</p> <p>○右記、『パーツ供給箇所以外の修理について』では、工賃とは別に必要パーツ代金もかかります。</p>				パーツ供給箇所以外の修理について	¥2,000 / 1ヶ所	リベット修理(打ち直し)
					¥1,600 / 1台	リベット修理(緩み修正)
					¥2,000 / 1ヶ所	可動部の可動異常修正 (※潤滑油の注入程度の内容です)
					¥1,600 / 1台	フレームゆがみ修正
					¥3,000 / 1台	ブレーキ修正 (※異常原因のパーツによります)
					¥800 / 1個	折りたたみレバー(パーツ料金)
					¥2,000 / 1ヶ所	折りたたみレバー交換
					¥3,000 / 1本	ブレーキプレート(パーツ料金)
					¥5,000 / 1台	ブレーキプレート交換

<お問合せ先>

〒547-0001

大阪府大阪市平野区加美北3-12-5

株式会社 島製作所 修理担当窓口 宛

TEL : 06-6793-0991

FAX : 06-6793-0992

メール : shima@bi.mbn.or.jp