

修理料金一覧表

フレーム色/シルバー バッグ柄/アーガイル

修理のご依頼は、別紙の「修理依頼書」に必要箇所をご記入の上、  
ご依頼品と一緒に弊社までお送りください。

はじめに

修理料金表につきましては、おおよその修理料金の目安となります。  
様々な要因が異常や劣化の原因となりえることがあります。  
その場合は、修理工程が複合し、修理箇所が1カ所にとどまらない場合もあ  
ります。  
弊社に修理車体を送送していただき、検査させていただいた後に、最終的  
に修理費用のお見積もりが決定するものとお考えください。

No.2021.01

	品名	パーツ価格	単位	工賃	修理内容
本体系統	w30100 フレーム[W3]	¥41,000	台		
	w30200 ハンドル[W3]	¥15,000	SET	¥3,000 / 1台	ハンドルの交換
バッグ部系統	w30300 バッグ部本体(底板付・形状保持板付)[W3・アーガイル]	¥6,000	SET		
	w30400 底板[W3]	¥400	枚	¥2,000 / 1ヶ所 ¥800 / 1ヶ所	バッグのほつれ ホックの交換
	w30500 傘止めバンド(ボタン式)[2]	¥400	個		
	w30600 形状保持板(左右2枚SET)[W3]	¥800	SET		
	w30700 アームクッション(両側2個SET)[14]	¥6,000	SET		
	w30800 ハンドルカバー[W3]	¥2,400	枚		
シール系統	w30900 反射シール[全車共通]	¥100	枚		
	w36510 ブレーキシール(左右2枚SET)[17]	¥200	SET		
	w31100 ブレーキ調節シール[全車共通]	¥100	枚		
	w31200 前輪キャスターシール[8]	¥100	枚		
	w31300 踏込み注意シール[3]	¥100	枚		
補修系統	w31402 スプレー塗料 300ml[6・黒]	¥3,600	本		
バネ系統	w31500 後輪ブレーキバネ[7]	¥300	個	¥800 / 1ヶ所	
	w31600 前輪キャスターバネ[5]	¥200	個	¥800 / 1ヶ所	
	w31700 車体折りたたみ開閉用バネ[4]	¥400	個	¥800 / 1ヶ所	バネの交換
	w31800 座面折りたたみバネ[W3]	¥400	個	¥800 / 1ヶ所	
ネジ系統	w31900 プレーキ本体ネジ(35mm)[4]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w36520 プレーキレバー部ネジ[3]	¥400	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w32100 前輪キャスター受けネジ(35mm)[3]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w32200 前輪キャスター上部樹脂取付ネジ(35mm)[15]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w32302 耐樹脂止めネジ(55mm)[W3]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w32400 ワイヤー流れ止めネジ(下部)(15mm)[16]	¥200	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w32502 車体開閉用バネ部サイドネジ(40mm)[W3]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w32602 本体ネジ(開閉ロック有側)(58mm)[W3]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w32702 本体ネジ(開閉ロック無側)(58mm)[W3]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w32800 傘受けブラケットネジ(35mm)[4]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w32902 プレーキタイヤ押さえ取付ネジ(長)(55mm)[15]	¥800	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w36530 プレーキタイヤ押さえ取付ネジ(短)(20mm)[21]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w33100 背もたれパイプ止めネジ(上部)(34mm)[18]	¥300	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w33200 背もたれパイプ止めネジ(下部)(34mm)[18]	¥300	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	w33300 キャスター切り替えレバー部ネジ[21]	¥100	本	¥1,000 / 1ヶ所	
w33400 ハンドル高さ調節部六角ボルト[10]	¥300	本			
w33500 ハンドル高さ調節部ノブナット[10]	¥400	個			
w33600 ハンドル高さ調節部波型ワッシャー[10]	¥100	個			
樹脂パーツ①	w36602 バイブエンドツメ7分パイプ用①[W3] (ハンドルパイプ部φ18)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	
	w33702 バイブエンドツメ6分パイプ用②[W3] (座面横部φ14)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	
	w33802 バイブエンドツメ6分パイプ用①[5・黒] (座面受け部φ13)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	
	w33902 バイブエンドツメ5分パイプ用①[5・黒] (座面折りたたみ可動パイプ部φ12)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	パイブエンドツメの交換
	w34002 バイブエンドツメ5分パイプ用②[20・黒] (座面受け可動パイプ部φ13)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	
	w34102 バイブエンドツメ4分パイプ用①[5・黒] (ブレーキプレート部φ11)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	
	w34202 傘受けブラケット[5・黒]	¥400	個	¥1,000 / 1ヶ所	パーツの交換
樹脂パーツ②	w34302 プレーキタイヤ押さえ(左右2個SET)[21・黒]	¥800	SET	¥4,000 / 1台	
	w34400 開閉用ロックレバー[16]	¥800	個	¥1,000 / 1ヶ所	
	w34500 ワイヤー流れ止め[4]	¥200	個	¥1,000 / 1ヶ所	各パーツの交換
車輪系統	w34602 前車輪(車輪4枚)[13・黒]	¥3,800	SET	¥3,000 / 1台	車輪の交換
	w34702 後車輪(車輪2枚)[15・黒]	¥2,100	SET	¥3,000 / 1台	
	w34802 車輪キャップ[13・黒]	¥200	個	¥200 / 1ヶ所	
	w34902 前輪キャスター受け[6・黒]	¥200	個	¥1,000 / 1ヶ所	
	w35000 前輪軸[21]	¥400	本	¥3,000 / 1台	
	w35100 後輪軸[11]	¥400	本	¥3,000 / 1台	
	w35202 前輪キャスター(車輪無)[13・黒]	¥3,000	個	¥2,000 / 1ヶ所	各パーツの交換
	w35300 キャスター切り替えレバー(取付ネジ付)[21]	¥1,000	個	¥2,000 / 1ヶ所	
	w35402 前輪キャスター上部樹脂[15]	¥400	個	¥2,000 / 1ヶ所	
w35502 後輪部樹脂(左右2個SET)[13・黒]	¥1,000	SET	¥3,000 / 1台		
ブレーキ系統	w35602 プレーキレバーパイプ一体型[W3・黒]	¥2,400	本	¥3,000 / 1台	
	w35702 プレーキワイヤー[W3・黒]	¥800	本	¥3,000 / 1ヶ所	
	w35800 ワイヤー止めナット[全車共通]	¥200	個	¥2,000 / 1ヶ所	
	w35900 プレーキ調節ネジ[全車共通]	¥800	個	¥2,000 / 1ヶ所	
	w36540 プレーキ作動板[4]	¥400	個	¥3,000 / 1ヶ所	
	w36100 プレーキ作動板連結ピン[3]	¥100	個	¥3,000 / 1ヶ所	
w36202 プレーキプレート部[W3]	¥3,000	個	¥3,000 / 1ヶ所		
附属パーツ系統	w36300 車輪止めナット[1]	¥100	個		
	w36400 プレーキワイヤーエンドかぶせ[全車共通]	¥100	個		
	w36500 袋ナット[全車共通]	¥100	個		
◆修理依頼時の注意点◆					
○納期につきましてはお見積りもりの御了承をいただいでから、 1週間から10日ほどいただいでおります。 ○ご依頼品を弊社に発送する際は、貴重品や私物などがバッグ等に混入していないことを 必ずご確認ください。万が一、紛失の事態になっても弊社は一切の責任を負いません。 ○ご依頼品の往復送料はお客様負担となります。 発送の際は「元払い」での発送をお願いします。 ○修理完了品の送料は修理費用のお見積りと一緒にご提示させていただきます。 ※修理費用のお見積りには、修理工賃及びパーツ料金、送料ととなります。 ○右記、『パーツ供給箇所以外の修理について』では、工賃とは別に必要パーツ代金もかかります。 ○修理工賃については非課税となります。				¥2,000 / 1ヶ所	リベット修理(打ち直し)
				¥1,600 / 1台	リベット修理(緩み修正)
				¥2,000 / 1ヶ所	可動部の可動異常修正 (※潤滑油の注入程度の内容です)
パーツ供給箇所 以外の 修理について				¥1,600 / 1台	フレームゆがみ修正
				¥3,000 / 1台	ブレーキ修正 (※異常原因のパーツによります)
				¥800 / 1個	折りたたみレバー(パーツ料金)
				¥2,000 / 1ヶ所	折りたたみレバー交換

<お問合せ先>

〒547-0001  
大阪府大阪市平野区加美北3-12-5  
株式会社 島製作所 修理担当窓口 宛

TEL : 06-6793-0991 メール : shima@bi.mbn.or.jp  
FAX : 06-6793-0992