

## 修理料金一覧表

フレーム色/シルバー バッグ柄/花柄ドットエンジ

修理のご依頼は、別紙の「修理依頼書」に必要箇所をご記入の上、  
ご依頼品と一緒に弊社までお送りください。

No.2022.09

はじめに

修理料金表につきましては、おおよその修理料金の目安となります。  
様々な要因が異常や劣化の原因となりえることがあります。  
その場合は、修理工程が複合し、修理箇所が1か所にとどまらない場合もあります。  
弊社に修理車体を発送していただき、検査させていただいた後に、最終的に修理費用のお見積もりが決定するものとお考えください。

	品名	パーツ価格	単位	工賃	修理内容	
本体系統	SC0102 フレーム[C]	¥36,300	台			
	SC0202 ハンドル[C]	¥13,200	SET	¥3,000 / 1台	ハンドルの交換	
バッグ部系統	SC0306 バッグ部本体(底板付)[C・花柄ドットエンジ]	¥6,600	SET			
	SC0400 底板[C]	¥550	枚	¥2,000 / 1ヶ所 ¥800 / 1ヶ所	バッグのほつれ ホックの交換	
	SC0500 傘止めバンド(ボタン式)[2]	¥440	個			
	SC0600 ハンドル樹脂カバー[C]	¥3,300	SET	¥2,000 / 1台		
	SC0700 カゴ受けフレーム[C]	¥1,320	本	¥800 / 1台	各パーツの交換	
シール系統	SC0800 反射シール【全車共通】	¥110	枚			
	SC0900 ブレーキシール(左右2枚SET)[C]	¥220	SET			
	SC1000 ブレーキ調節シール【全車共通】	¥110	枚			
	SC1100 前輪キャスターシール[8]	¥110	枚			
	SC1200 開閉用レバーロック部シール[C]	¥110	枚			
	SC1300 転倒注意シール[C]	¥110	枚			
	SC1400 踏み込み注意シール[3]	¥110	枚			
補修系統	SC1502 スプレー塗料 300ml[6・黒]	¥3,800	本			
パネ系統	SC1600 後輪ブレーキパネ[C]	¥330	個	¥800 / 1ヶ所		
	SC1700 前輪キャスターパネ[5]	¥220	個	¥800 / 1ヶ所	パネの交換	
	SC1800 座面折りたたみパネ[C]	¥440	個	¥800 / 1ヶ所		
ネジ系統	SC1900 ブレーキ本体ネジ(31mm)[C]	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC2000 ブレーキレバー部ネジ[3]	¥440	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC2100 前輪キャスター受けネジ(35mm)[3]	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC2200 前輪キャスター上部樹脂取付ネジ(35mm)[C]	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC2300 座面折りたたみパネ取付ネジ(66mm)[C]	¥880	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC2400 傘受けブラケットネジ(37mm)[C]	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC2500 ブレーキタイヤ押さえ取付ネジ(長)(55mm)[C]	¥880	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC2600 ブレーキタイヤ押さえ取付ネジ(短)(20mm)[12]	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC2700 ハンドル樹脂カバー取付ネジ[C]	¥110	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC2800 キャスター切り替えレバー部ネジ[12]	¥110	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC5700 開閉レバー取付ネジ	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC2900 ハンドル高さ調節部六角ボルト[10]	¥330	本			
	SC3000 ハンドル高さ調節部ノブナット[10]	¥440	個			
SC3100 ハンドル高さ調節部波型ワッシャー[10]	¥110	個				
樹脂パーツ①	SC3202 バイブエンドツメ6分パイプ用①[5・黒] (ハンドルパイプ底部φ13) ※(座面受け部φ13)SEA・黒	¥110	個	¥300 / 1ヶ所		
	SC3302 バイブエンドツメ5分パイプ用①[5・黒] (バッグ取付U字型パイプ部φ12)	¥110	個	¥300 / 1ヶ所	パイブエンドツメの交換	
	SC3402 バイブエンドツメ4分パイプ用①[5・黒] (ブレーキプレート部φ11)	¥110	個	¥300 / 1ヶ所		
	SC3502 バイブエンドツメ4分パイプ用③[12・黒] (バッグ部底受けパイプ部φ11)	¥110	個	¥300 / 1ヶ所		
	SC3602 傘受けブラケット[5・黒]	¥440	個	¥1,000 / 1ヶ所	各パーツの交換	
樹脂パーツ②	SC3702 ブレーキタイヤ押さえ(左右2個SET)[12・黒]	¥880	SET	¥4,000 / 1台	パーツの交換	
車輪系統	SC3802 前車輪(車輪4枚)[13・黒]	¥4,180	SET	¥3,000 / 1台	車輪の交換	
	SC3902 後車輪(車輪2枚)[C]	¥2,310	SET	¥3,000 / 1台		
	SC4002 車輪キャップ[13・黒]	¥220	個	¥200 / 1ヶ所		
	SC4102 前輪キャスター受け[6・黒]	¥220	個	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC4200 前輪軸[12]	¥440	本	¥3,000 / 1台		
	SC4300 後輪軸[11]	¥440	本	¥3,000 / 1台	各パーツの交換	
	SC4402 前輪キャスター(車輪無)[13・黒]	¥3,300	個	¥2,000 / 1ヶ所		
	SC4500 キャスター切り替えレバー(取付ネジ付)[12]	¥1,100	個	¥2,000 / 1ヶ所		
	SC5702 前輪キャスター上部樹脂[C]	¥440	個	¥2,000 / 1ヶ所		
	SC4602 後輪部樹脂(左右2個SET)[13・黒]	¥1,100	SET	¥3,000 / 1台		
ブレーキ系統	SC4702 ブレーキレバーパイプ一体型[C]	¥2,640	本	¥3,000 / 1台		
	SC4802 ブレーキワイヤー[C]	¥880	本	¥3,000 / 1ヶ所		
	SC4900 ワイヤー止めナット【全車共通】	¥220	個	¥2,000 / 1ヶ所		
	SC5000 ブレーキ調節ネジ【全車共通】	¥880	個	¥2,000 / 1ヶ所	各パーツの交換	
	SC5100 ブレーキ作動板[C]	¥440	個	¥3,000 / 1ヶ所		
	SC5200 ブレーキ作動板連結ピン[3]	¥110	個	¥3,000 / 1ヶ所		
SC5302 ブレーキプレート部[C]	¥3,300	個	¥3,000 / 1台			
付属パーツ系統	SC5400 車輪止めナット[1]	¥110	個			
	SC5500 ブレーキワイヤーエンドかぶせ【全車共通】	¥110	個			
	SC5600 袋ナット【全車共通】	¥110	個			
修理対応パーツ	SC5700 開閉レバー取付ネジ	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	SC6000 開閉用レバーロック[C]	¥440	個	¥1,000 / 1台	各パーツの交換	
	SC6102 開閉レバーパイプ一体型(本体樹脂付)	¥4,620	本	¥8,000 / 1ヶ所		
	SC6202 車体折りたたみ可動制御樹脂	¥110	個	¥2,000 / 1ヶ所		
	SC5802 肘掛樹脂(右)	¥880	個	¥2,000 / 1ヶ所	各パーツの交換	
SC5902 肘掛樹脂(左)	¥880	個	¥2,000 / 1ヶ所			
◆修理依頼時の注意点◆						
○納期につきましてはお見積りのお了承をいただいております。 1週間から10日ほどいただいております。				パーツ供給箇所 以外の 修理について	¥2,000 / 1ヶ所	リベット修理(打ち直し)
○ご依頼品を弊社に発送する際は、貴重品や私物などがバッグ等に混入していないことを必ずご確認ください。万が一、紛失の事態になっても弊社は一切の責任を負いません。					¥1,600 / 1ヶ所	リベット修理(緩み修正)
○ご依頼品の往復送料はお客様負担となります。 発送の際は「元払い」での発送をお願いします。					¥1,000 / 1ヶ所	ブラインドリベット修理
○修理完了品の配送料は修理費用のお見積りと一緒にご提示させていただきます。 ※修理費用のお見積りは、修理工賃及びパーツ料金、配送料となります。					¥2,000 / 1ヶ所	可動部の可動異常修 (※潤滑油の注入程度の内容です)
○右記、『パーツ供給箇所以外の修理について』では、工賃とは別に必要パーツ代金もかかります。					¥1,600 / 1台	フレームゆがみ修正
					¥3,000 / 1台	ブレーキ修正 (※異常原因のパーツによります)

<お問合せ先>

〒547-0001

大阪府大阪市平野区加美北3-12-5  
株式会社 島製作所 修理担当窓口 宛

TEL : 06-6793-0991  
FAX : 06-6793-0992

メール : shima@bi.mbn.or.jp