

修理料金一覧表

フレーム色/シルバー(黒) バッグ柄/Bチェックブルー

はじめに

修理料金表につきましては、おおよその修理料金の目安となります。様々な要因が異常や劣化の原因となりえることがあります。その場合は、修理工程が複合し、修理箇所が1カ所にとどまらない場合もあります。弊社に修理車体を発送していただき、検証させていただいた後に、最終的に修理費用のお見積もりが決定するものとお考えください。

修理のご依頼は、別紙の「修理依頼書」に必要箇所をご記入の上、ご依頼品と一緒に弊社までお送りください。

No.2018.04

	品名	パーツ価格	単位	工賃	修理内容
本体系統	SP0102 フレーム[S・黒]	¥24,000	台		
	SP4902 ハンドル[S・黒]	¥8,000	SET	¥3,000 / 1台	ハンドルの交換
バッグ部系統	SP0605 バッグ部本体(底板・形状保持板付)[S・Bチェック]	¥4,000	SET		
	SP0700 底板(本体表示シール付)[S]	¥400	枚	¥2,000 / 1ヶ所	バッグのほつれ ホックの交換
	SP5600 形状保持板(左右2枚SET)[S・黒]	¥800	SET	¥800 / 1ヶ所	
	SP1200 傘止めバンド(ボタン式)[②]	¥400	個		
	SP5302 肘掛用ウレタンスポンジ(両側2個SET)[S・黒]	¥1,200	SET	¥3,000 / 1台	ウレタンスポンジの交換
	SP3200 肘掛カバー[S]	¥1,800	枚		
	SP3300 ハンドルカバー[S]	¥2,200	本		
シール系統	SP0800 反射シール[全車共通]	¥100	枚		
	SP0900 フレーキシール(左右2枚SET)[SPE]	¥200	SET		
	SP1000 本体表示シール[S]	¥200	枚		
	SP1100 フレーキ調節シール[全車共通]	¥100	枚		
	SP5700 踏みみ注意シール[3]	¥100	枚		
補修系統	SP0172 スプレー塗料 300ml[SA・黒]	¥3,600	本		
パネ系統	SP1400 後輪ブレーキパネ[SPW]	¥300	個	¥800 / 1ヶ所	パネの交換
	SP1500 前輪キャスターパネ[SEA]	¥200	個	¥800 / 1ヶ所	
	SP1600 車体折りたたみ開閉用パネ[④]	¥400	個	¥800 / 1ヶ所	
	SP1700 座面折りたたみパネ[SE]	¥400	個	¥800 / 1ヶ所	
ネジ系統	SP1800 ブレーキ本体ネジ(35mm)[④]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	ネジの交換
	SP1900 フレーキレバー部ネジ[③]	¥400	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	SP2000 前輪キャスター受けネジ(35mm)[③]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	SP2100 ワイヤー流れ止めネジ(37mm)[S]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	SP2200 傘受けブラケットネジ(35mm)[③]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	SP5100 本体ネジ(58mm)[S]	¥500	本	¥1,000 / 1ヶ所	
樹脂パーツ①	SP2502 パイプエンドツメ6分パイプ用①[SEA・黒] (座面受け部φ13)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	パイプエンドツメの交換
	SP5402 パイプエンドツメ5分パイプ用①[SEA・黒] (座面折りたたみ可動パイプ部φ12)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	
	SP5502 パイプエンドツメ5分パイプ用②[SA・黒] (座面受け可動パイプ部φ13)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	
	SP5202 パイプエンドツメ4分パイプ用②[S・黒] (背もたれパイプ部φ11)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	
	SP2702 パイプエンドツメ4分パイプ用①[SEA・黒] (ブレーキプレート部φ11)	¥100	個	¥300 / 1ヶ所	
	SP2302 ハンドル高さ調節キャップ[S・黒]	¥300	個	¥3,000 / 1台	各パーツの交換
	SP2902 傘受けブラケット[SEA・黒]	¥400	個	¥1,000 / 1ヶ所	
	SP3002 前輪キャスター回転止めプレート[S・黒]	¥200	個	¥800 / 1ヶ所	
樹脂パーツ②	SP2402 ハンドル高さ調節ピン[S]	¥400	個		各パーツの交換
	SP2802 ハンドルグリップ[S・黒]	¥800	本	¥1,000 / 1ヶ所	
	SP3100 ワイヤー流れ止め[④]	¥200	個	¥1,000 / 1ヶ所	
車輪系統	SP3402 前車輪(車輪4枚)[S・黒]	¥3,800	SET	¥3,000 / 1台	車輪の交換
	SP3502 後車輪(車輪2枚)[S・黒]	¥2,100	SET	¥3,000 / 1台	
	SP3602 車輪キャップ[S・黒]	¥200	個	¥200 / 1ヶ所	各パーツの交換
	SP3702 前輪キャスター受け[SA・黒]	¥200	個	¥1,000 / 1ヶ所	
	SP3900 前輪軸[S]	¥400	本	¥3,000 / 1台	
	SP4000 後輪軸[SP1P2]	¥400	本	¥3,000 / 1台	
	SP4102 前輪キャスター(車輪無)[S・黒]	¥3,000	個	¥2,000 / 1ヶ所	
ブレーキ系統	SP4202 ブレーキレバー[S・黒]	¥800	本	¥3,000 / 1ヶ所	各パーツの交換
	SP4302 ブレーキワイヤー[S・黒]	¥800	本	¥3,000 / 1ヶ所	
	SP4600 ワイヤー止めナット[全車共通]	¥200	個	¥2,000 / 1ヶ所	
	SP4700 ブレーキ調節ネジ[全車共通]	¥800	個	¥2,000 / 1ヶ所	
	SP4400 ブレーキ作動板[④]	¥400	個	¥3,000 / 1ヶ所	
	SP4500 ブレーキ作動板連結ピン[④]	¥100	個	¥3,000 / 1ヶ所	
附属パーツ系統	SP3800 車輪止めナット[①]	¥100	個		
	SP4800 ブレーキワイヤーエンドかぶせ[全車共通]	¥100	個		
	SP5000 袋ナット[全車共通]	¥100	個		
◆修理依頼時の注意点◆					
○納期につきましてはお見積もりの御了承をいただいてから、1週間から10日ほどいただいております。					
○ご依頼品を弊社に発送する際は、貴重品や私物などがバッグ等に混入していないことを必ずご確認ください。万が一、紛失の事態になっても弊社は一切の責任を負いません。					
○ご依頼品の往復送料はお客様負担となります。発送の際は「元払い」での発送をお願いします。					
○修理完了品の配送料は修理費用のお見積もりと一緒にご提示させていただきます。※修理費用のお見積もりは、修理工賃及びパーツ料金、配送料となります。					
○右記、『パーツ供給箇所以外の修理について』では、工賃とは別に必要パーツ代金もかかります。					
				¥2,000 / 1ヶ所	リベット修理(打ち直し)
				¥1,600 / 1台	リベット修理(緩み修正)
				¥2,000 / 1ヶ所	可動部の可動異常修正 (※潤滑油の注入程度の内容です)
パーツ供給箇所以外の修理について				¥1,600 / 1台	フレームゆがみ修正
				¥3,000 / 1台	ブレーキ修正 (※異常原因のパーツにより)
				¥800 / 1個	折りたたみレバー(パーツ料金)
				¥2,000 / 1ヶ所	折りたたみレバー交換
				¥3,000 / 1本	ブレーキプレート(パーツ料金)
				¥5,000 / 1台	ブレーキプレート交換

<お問合せ先>

〒547-0001

大阪府大阪市平野区加美北3-12-5

株式会社 島製作所 修理担当窓口 宛

TEL : 06-6793-0991

メール : shima@bi.mbn.or.jp

FAX : 06-6793-0992