

修理料金一覧表

フレーム色/ブラウン(茶) バッグ柄/GAブラウン

修理のご依頼は、別紙の「修理依頼書」に必要箇所をご記入の上、
ご依頼品と一緒に弊社までお送りください。

はじめに

修理料金表につきましては、おおよその修理料金の目安となります。
様々な要因が異常や劣化の原因となりえることがあります。
その場合は、修理工程が複合し、修理箇所が1カ所にとどまらない場合もあります。
弊社に修理車体を発送していただき、検証させていただいた後に、最終的に
修理費用のお見積もりが決定するものとお考えください。

No.2022.09

	品名	パーツ価格	単位	工賃	修理内容	
本体系統	w01000 フレーム[W1・茶]	¥39,600	台			
	w55000 ハンドル[W1・茶]	¥14,300	SET	¥3,000 / 1台	ハンドルの交換	
バッグ部系統	w06000 バッグ部本体(底板付)[W1・茶]	¥5,500	SET	¥2,000 / 1ヶ所 ¥800 / 1ヶ所	バッグのほつれ ホックの交換	
	w07000 底板[P3P4W]	¥440	枚			
	w16000 傘止めバンド(ボタン式)[SPWEA]	¥440	個			
	w62000 肘置きクッション(両側2個SET)[W]	¥660	SET	¥2,000 / 1台	各パーツの交換	
	w69000 ハンドルカバー[W]	¥2,640	枚	¥2,000 / 1台		
シール系統	w10000 反射シール【全車共通】	¥110	枚			
	w13000 プレーキシール(左右2枚SET)[WA]	¥220	SET			
	w15000 プレーキ調節シール【全車共通】	¥110	枚			
	w09000 前輪キャスターシール[PW]	¥110	枚			
	w05700 踏み込み注意シール[3]	¥110	枚			
補修系統	w17000 スプレー塗料 300ml【SPWEA・茶】	¥3,800	本			
パネ系統	w18000 後輪プレーキパネ【SPW】	¥330	個	¥800 / 1ヶ所	パネの交換	
	w19000 前輪キャスターパネ【PW】	¥220	個	¥800 / 1ヶ所		
	w20000 車体折りたたみ開閉用パネ【SPWEA】	¥440	個	¥800 / 1ヶ所		
	w21000 座面折りたたみパネ【W】	¥440	個	¥800 / 1ヶ所		
ネジ系統	w22000 プレーキ本体ネジ(35mm)【SPWEA】	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所	ネジの交換	
	w23000 プレーキレバー部ネジ【SPWEA】	¥440	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	w24000 前輪キャスター受けネジ(35mm)【SPWEA】	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	w25000 肘掛け樹脂部止めネジ(54mm)【W・茶】	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	w26000 ワイヤー流れ止めネジ(下部)(15mm)【PW】	¥220	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	w58000 車体開閉用パネ部サイドネジ(45mm)【W・茶】	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	w59000 本体ネジ(開閉ロック有側)(64mm)【W・茶】	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	w60000 本体ネジ(開閉ロック無側)(64mm)【W・茶】	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	w63000 背もたれパイプ止めネジ(上部)(34mm)【W】	¥330	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	w64000 背もたれパイプ止めネジ(下部)(34mm)【W】	¥330	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	w27000 傘受けブラケットネジ(35mm)【SPWEA】	¥550	本	¥1,000 / 1ヶ所		
	w28000 ハンドル高さ調節部六角ボルト【PWEAL】	¥330	本			
	w29000 ハンドル高さ調節部ノブナット【PWEAL】	¥440	個			
w30000 ハンドル高さ調節部波型ワッシャー【PWEAL】	¥110	個				
樹脂パーツ①	w31000 バイブエンドツメ6分パイプ用②【PW・茶】 (座面横部φ14)	¥110	個	¥300 / 1ヶ所	パイブエンドツメの交換	
	w74000 バイブエンドツメ6分パイプ用①【SPWEA・茶】 (座面受け部φ13)	¥110	個	¥300 / 1ヶ所		
	w75000 バイブエンドツメ5分パイプ用①【SPWEA・茶】 (座面折りたたみ可動パイプ部φ12) ※(座面受け可動パイプ部φ12)E・茶	¥110	個	¥300 / 1ヶ所		
	w76000 バイブエンドツメ5分パイプ用②【SPWA・茶】 (座面受け可動パイプ部φ13)	¥110	個	¥300 / 1ヶ所		
	w33000 バイブエンドツメ4分パイプ用①【SPWA・茶】 (プレーキプレート部φ11)	¥110	個	¥300 / 1ヶ所		
	w36000 傘受けブラケット【SPWEA・茶】	¥440	個	¥1,000 / 1ヶ所		
樹脂パーツ②	w57000 プレーキタイヤ押さえ(左右2個SET)【P3P4W】	¥440	SET		各パーツの交換	
	w37000 開閉用ロックレバー【PW】	¥880	個	¥1,000 / 1ヶ所		
	w38000 ワイヤー流れ止め【SPWEA】	¥220	個	¥1,000 / 1ヶ所		
車輪系統	w39000 前車輪(車輪4枚)【P3P4W・茶】	¥6,160	SET	¥3,000 / 1台	車輪の交換	
	w40000 後車輪(車輪2枚)【P3P4W・茶】	¥3,850	SET	¥3,000 / 1台		
	w41000 車輪キャップ【SPW・茶】	¥220	個	¥200 / 1ヶ所	各パーツの交換	
	w42000 前輪キャスター受け【SPWEA・茶】	¥220	個	¥1,000 / 1ヶ所		
	w44000 前輪軸【P3P4W】	¥440	本	¥3,000 / 1台		
	w45000 後輪軸【P3P4WEA】	¥440	本	¥3,000 / 1台		
	w46000 前輪キャスター(車輪無)【PW・茶】	¥4,400	個	¥2,000 / 1ヶ所		
w47000 キャスター切り替えレバー【PW・茶】	¥1,100	個	¥2,000 / 1ヶ所			
プレーキ系統	w68000 プレーキレバーパイプ一体型【W・茶】	¥2,640	本	¥3,000 / 1ヶ所	リベット修理(打ち直し) リベット修理(緩み修正) 可動部の可動異常修正 (※潤滑油の注入程度の内容です) フレームゆがみ修正 プレーキ修正 (※異常原因のパーツによります) 折りたたみレバー(パーツ料金) 折りたたみレバー交換 プレーキプレート(パーツ料金) プレーキプレート交換	
	w49000 プレーキワイヤー【W】	¥880	本	¥3,000 / 1ヶ所		
	w50000 ワイヤー止めナット【全車共通】	¥220	個	¥2,000 / 1ヶ所		
	w51000 プレーキ調節ネジ【全車共通】	¥880	個	¥2,000 / 1ヶ所		
	w53000 プレーキ作動板【SPWEA】	¥440	個	¥3,000 / 1ヶ所		
w54000 プレーキ作動板連結ピン【SPWEA】	¥110	個	¥3,000 / 1ヶ所			
附属パーツ系統	w43000 車輪止めナット【SPWEA】	¥110	個			
	w52000 プレーキワイヤーエンドかぶせ【全車共通】	¥110	個			
	w56000 袋ナット【全車共通】	¥110	個			
◆修理依頼時の注意点◆				パーツ供給箇所 以外の 修理について	¥2,000 / 1ヶ所	リベット修理(打ち直し)
○納期につきましてはお見積もりの御了承をいただいてから、 1週間から10日ほどいただいております。					¥1,600 / 1台	リベット修理(緩み修正)
○ご依頼品を弊社に発送する際は、貴重品や私物などがバッグ等に混入していないことを 必ずご確認ください。万が一、紛失の事態になっても弊社は一切の責任を負いません。					¥2,000 / 1ヶ所	可動部の可動異常修正 (※潤滑油の注入程度の内容です)
○ご依頼品の往復配送料はお客様負担となります。 発送の際は「元払い」での発送をお願いします。					¥1,600 / 1台	フレームゆがみ修正
○修理完了品の配送料は修理費用のお見積もりと一緒にご提示させていただきます。					¥2,000 / 片側	プレーキ修正 (※異常原因のパーツによります)
※修理費用のお見積もりは、修理工賃及びパーツ料金、配送料となります。					¥880 / 1個	折りたたみレバー(パーツ料金)
○右記、『パーツ供給箇所以外の修理について』では、工賃とは別に必要パーツ代金もかかります。					¥2,000 / 1ヶ所	折りたたみレバー交換
○修理工賃については非課税となります。					¥3,300 / 1本 ¥5,000 / 1台	プレーキプレート(パーツ料金) プレーキプレート交換

<お問合せ先>

〒547-0001

大阪府大阪市平野区加美北3-12-5

株式会社 島製作所 修理担当窓口 宛

TEL : 06-6793-0991

FAX : 06-6793-0992

メール : shima@bi.mbn.or.jp